
ENGLISH VERSION

Gigaset DL500A, DX600A ISDN, DX800A all in one - Firmwareupdate 04/2014 (Version 158)

What's new:

- Support of handsets with touch based user interface Gigaset SL910H, S820H, SL930H
- Support of Gigaset Repeater 2.0
- Country specific call progress tones will be supported (DX800A only).
WEB configuration settings/telephony/audio: tone selection (tone pattern)
- Supply dial tone on FAX port, depending on setting (FAX or phone use) and selected country tone scheme(for DX800A und DX600A).
- If no VoIP connection is possible (reason: VoIP not configured or configuration error, no connection to internet, all VoIP lines busy) the call is established via PSTN line (analog) or ISDN (DX800A only).
- Message Waiting Indication (MWI) light can be configured.

BugFixes:

- Various bugfixes

Known Issues:

- No busy tone (ISDN & VoIP only) with handsets Gigaset SL910H, S820H, SL930H.
- DECT encryption signaling in menu: When switching off the encryption for Gigaset Repeater (not Gigaset Repeater 2.0!) the checkmark will remain active in the box.
But encryption is switched off. Just start registration!
- Enhancement of multi-line support of touch based handset Gigaset SL930H.

How to update:

- Via the web interface:
Settings » Management » **Firmware Update**
The URL for the new firmware in the **Data server** field should be:
<http://profile.gigaset.net/device>
Click on the button: **Update firmware**
- Via the base station:
Menu » Settings » System » **Update Firmware**

Support for handsets with touch user interface: SL910H, S820H, SL930H:

Feature	SL910H	S820H	SL930H	Remark
Outgoing call	OK	OK	OK	
Busy indication	No indication or busy tone	No indication or busy tone	No indication or busy tone	Will be fixed with the next SW release.
Playing back messages from the answering machine	OK	OK	OK	SL910, S820: only 1 AM can be assigned;
				SL930 all 3 AMs can be operated
Call waiting	Only visual indication	Only visual indication	OK	
Registering / Operation	OK	OK	OK	
Caller list	OK	OK	OK	
MWI (Message waiting indicator)	OK	OK	OK	
CLIP indication at handset	OK	OK	OK	
ECO-DECT + (ECO Mode Plus)	OK	OK	OK	
ECO-DECT display symbol: Display of a symbol for reduced DECT intensity	OK	OK	OK	
Incoming call	OK	OK	OK	
Call transfer to internal user	OK	OK	OK	
Incoming call	OK	OK	OK	
Listen in to incoming messages	OK	-	-	
Caller ID / Caller name	OK	OK	OK	
Display Picture CLIP	OK	OK	-	
Configuration of the base station	-	-	-	restricted

DEUTSCHE VERSION

Gigaset DL500A, DX600A ISDN, DX800A all in one - Firmwareupdate 04/2014 (Version 158)

=====

Neu:

- Unterstützung von Touchscreen Mobilteilen Gigaset SL910H, S820H, SL930H
- Unterstützung Gigaset Repeater 2.0
- Bei VoIP Verbindungen werden nun auch länderspezifische Wähltöne unterstützt.
WEB-Konfigurator: Einstellungen/Telefonie/Audio: Rufyon-Auswahl (Rufyonschema) (nur DX800A).
- Amtstonausgabe am FAX-Anschluss, abhängig von der Einstellung (FAX oder Telefonbetrieb) und des länderspezifischen Rufyonschemas (für DX800A und DX600A).
- Wenn keine VoIP-Verbindung möglich ist (mögl. Ursachen: VOIP nicht oder fehlerhaft konfiguriert, keine Verbindung zum Internet, alle VOIP Leitungen belegt), erfolgt der Verbindungsaufbau automatisch über die Festnetzleitung (analog) oder ISDN (nur DX800A).
- Signalisierung von Ereignissen über die Nachrichtentaste kann nun konfiguriert werden.

Korrekturen:

- Verschiedene Fehler wurden korrigiert.

Bekannte Themen, die mit der nächsten SW-Version verbessert werden:

- Kein Besetztton im ISDN & VoIP Modus (nur bei den Mobilteilen Gigaset SL910H, S820H, SL930H).
- Für den Betrieb des Gigaset Repeaters (nicht Gigaset Repeater 2.0!) muss die DECT-Verschlüsselung ausgeschaltet werden. Es erfolgt aber kein Löschen der Indikation im Menü.
- Verbesserung der Mehrleitungsfähigkeit (z.B. Anzeige der gerufenen MSN) für das Touchscreen-Mobilteil Gigaset SL930H.

SW-Update durchführen:

- Via WEB-Interface:
Einstellungen » Geräte-Management » **Firmware-Aktualisierung**
Die URL für die neue Firmware im „Daten-Server“ Feld lautet:
<http://profile.gigaset.net/device>
- Schaltfläche Firmware aktualisieren betätigen.
- Via Basisstation:
Menu, Einstellungen » System » **Firmware aktualisieren**

Gigaset

Alle erweiterten Funktionen im Überblick

Modell	SL930H	SL910H	S820H
Anmeldung/Betrieb	•	•	•
Abgehende Gespräche	•	•	•
Eingehende Gespräche	•	•	•
Anklopfen	•	Nur optisch	Nur optisch
CLIP-Anzeige im Mobilteil	•	•	•
Namensanzeige bei CLIP	•	•	•
Picture-CLIP-Anzeige	– ¹	•	•
Anruferliste	•	• ²	•
Anzeige verpasster Anrufe (MWI)	•	•	•
Gesprächsübergabe an internen Teilnehmer	•	•	•
Interne Anrufe	•	•	•
Abhören des Anrufbeantworters ³	•	•	•
Mithören von Anrufbeantworter-Nachrichten	–	•	–
Übernahme von Anrufbeantworter Nachrichten	•	•	•
Programmierung der Basis ⁴	–	–	–
Repeater-Unterstützung (alt./2.0)	•	•	•
SMS ⁵	–	•	•
Telefonbuchtransfer	•	•	•
Übernahme von Datum und Uhrzeit von der Basis	•	•	•
ECO-DECT + (ECO-Mode-Plus-Standard)	•	•	•
ECO-DECT-Display-Symbol: Anzeige für Funkreduzierung	•	•	•

¹ Es wird nur ein Bildausschnitt angezeigt

² Zugriff auf alle 120 Einträge erst mit neuem Firmware-Update, verfügbar ab ca KW 10

³ SL910H, S820H: nur 1 Anrufbeantworter zuweisbar; SL930H: alle 3 Anrufbeantworter bedienbar

⁴ Eingeschränkt möglich, es werden nicht alle Funktionen unterstützt

⁵ SL930H unterstützt keine SMS

Führen Sie das Software-Update Version 154 (oder höher) an den Basen Gigaset DX800A all in one, DX600A ISDN und DL500A durch. Damit sind die erweiterten Funktionen für die Touch-Mobilteile Gigaset SL930H, SL910H und S820H nutzbar. Vorausgesetzt, die Touch-Mobilteile verfügen über folgende Software-Versionen:

- Gigaset SL930H: ab Software-Version 24
- Gigaset SL910H: ab Software-Version 84
- Gigaset S820H: ab Software-Version 41